

# Treadfats SF 22

## Распыляемый контактный клей, не содержащий растворителя

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Система распыления увеличивает производительность работы на 70 %
- Время высыхания, сопоставимое с клеями на основе растворителей
- Безопасное, чистое и более эффективное применение
- Не содержит растворителей, не огнеопасен.

НЕ СОДЕРЖИТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

#### Описание

Treadfast SF22 – распыляемый контактный акриловый клей на водной основе.

#### Применение / Назначение

Treadfast SF22 может использоваться для приклеивания различных материалов (ковровые покрытия, ламинат, фанера, резина) к разнообразным поверхностям.

### ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется использовать Treadfast SF22 на влажных поверхностях без уплотнения всех соединений.

#### Цвет

кремовый

#### Упаковка

Баллон весом 17 кг, содержащее находится под давлением

#### Воздействие на окружающую среду

Treadfast SF22 не содержит растворителей, имеет низкую токсичность и неогнеопасен. Предотвращает рост бактерий как на сухих, так и на влажных поверхностях.

#### Правила техники безопасности и охраны здоровья

Перед использованием продукта необходимо прочесть Паспорт безопасности и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Химический состав

Распыляемый акриловый клеящий состав на водной основе.

#### Рабочие характеристики (Стандартные значения)

ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ  
1 час

#### Физические характеристики (Стандартные значения)

ПЛОТНОСТЬ (при +25 °С)  
1111,5 кг/м<sup>3</sup>

Точка воспламенения:  
отсутствует

#### Хранение

Баллон под давлением: защищать от воздействия солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C. Защищать от замерзания.

#### Срок хранения

12 месяцев с даты изготовления при хранении в оригинальных нераспечатанных емкостях.

**TREMCO**

## ПРИМЕНЕНИЕ

### Подготовка поверхности

- Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. На поверхности не должны присутствовать масло, жир, краска, пыль в больших количествах и другие загрязнения, которые способны помешать нормальному приклеиванию.
- Бетонные и песчано-цементные стяжки должны полностью отвердеть и не содержать цементного молока.
- При укладке непосредственно на земляной пол необходимо предварительно уложить надежный гидроизолирующий слой.
- Системы обогрева пола должны быть установлены в полном соответствии с инструкциями производителя. Обогрев пола необходимо отключить за 48 часов до начала работ, во время проведения работ обогрев также должен быть отключен. Обогрев пола включается снова по прошествии 48 часов после окончания работ. Включение обогрева производится постепенно, согласно инструкциям по вводу системы обогрева в эксплуатацию.
- Для получения полных технических характеристик продукта обратитесь в Технический отдел нашей компании.

### Грунтовка

Перед нанесением клея убедитесь, что поверхность подходит для работы.

Для получения более подробной информации свяжитесь со Службой поддержки клиентов компании Tremco illbruck.

### Способ нанесения

- Равномерно нанести клей тонким слоем на обе склеиваемые поверхности.
- Подождать 5 – 10 минут, чтобы позволить клею подсохнуть перед укладкой покрытия.
- При склеивании материалов следует соблюдать осторожность и быть аккуратными, так как повторное приклеивание вызовет затруднения.
- Не допускать попадания пыли и других загрязнений на рабочие поверхности.
- Использовать наконечник 9501.
- Пистолет-распылитель и шланг поставляются отдельно.

### Расход клея

Один баллон на площадь до 120 м<sup>2</sup>

### Очистка инструмента

После окончания работы или при смене типа клея следует очищать инструменты. Для очистки используется специальное моющее средство SprayClean. Пистолет-распылитель промывается в течение 10 секунд.

### Приобретение

Напрямую в компании «Тремко ильбрук» или у официальных дилеров.